








## ผลการทดสอบการเปิดรับแสง 15 ปีในสภาพแวดล้อมที่กัดกร่อน C5

เราได้ทำการทดสอบการสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมบนเกาะมิยาโกะจิมะ ซึ่งระดับการกัดกร่อนคือ C5 สนิมเกิดขึ้นบนพื้นผิวทั้งหมดของสีทั่วไปในเวลา 3 ปี แต่ ROVAL ไม่แสดงสนิม แม้หลังจากผ่านไป 15 ปี  
 นี่คือข้อมูลที่พิสูจน์การปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO12944 C5-High



ROVAL สารเคลือบสังกะสีแบบเย็น			
			
ก่อนสัมผัส	3 ปี	10 ปี	15 ปี
			
สีกันสนิม + ทับหน้าด้วยสีพาทาลิก		ศูนย์ทดสอบการสัมผัส เกาะมิยาโกะจิมะ	

